




EN

1

Decide where you wish to fit the Corner Guard.

2

Measure the height. Thoroughly sand, clean, and dry the corner.

3

Apply Polymax High Tack glue on the back of product.

Place and press the Corner Guard on to the corner.

4

Apply Polymax High Tack glue around the edge of the corner guard, then clean off any excess glue that may have squeezed out the sides.

5

Finished.
Do not touch for at least 2 hours.

!

Cannot be applied to uneven and rough surfaces. Removing the adhesive strips may cause damage to surface finishes and paintwork. Arte Viva BV assumes no responsibility for any damage caused if the strips are not applied as instructed. Weather influences, such as rain and sun, can shorten the lifespan.

Process only at temperatures between +5°C (41°F) and +40°C (104°F).

FR

Décidez où vous voulez placer le Corner Guard.

Mesurez la hauteur. Poncez, nettoyez et sécher bien le coin.

Appliquez la colle Polymax High Tack colle à l'intérieur du produit.

Placez le produit sur le coin en le pressant.

Appliquez la colle Polymax High Tack Colle autour du bord du Corner Guard, ensuite nettoyez tout le surplus de colle qui aurait pu dépasser des côtés.

Fini.
Ne pas toucher pendant au moins 2 heures.

Ne peut être appliqué sur surface non lisse et inégale. Retirez les bandes adhésives peut endommager les finitions et la peinture. Arte Viva BV ne peut être tenu responsable pour quels dommages, qui résulteraient d'un manquement lors de l'installation selon les instructions. Les influences météorologiques, telles que le soleil et la pluie, peuvent raccourcir la durée de vie.

Traiter uniquement à des températures comprises entre +5°C (41°F) et +40°C (104°F).

DE

Entscheiden Sie, wo Sie den Corner Guard anbringen wollen.

Messen Sie die Höhe ab. Die Ecke gründlich schleifen, reinigen und trocknen.

Tragen Sie Polymax High Tack Kleber auf der Rückseite des Corner Guard.

Pressen Sie den Corner Guard an die gewünschte Stelle.

Verteilen Sie vorsichtig Polymax High Tack Kleber an den Seiten des Corner Guards und entfernen Sie den überschüssigen Kleber an den Seitenrändern.

Fertig.
Lassen Sie den Kleber 2 Stunden trocknen, bevor Sie den Corner Guard berühren.

Kann nicht auf unebenen, rauen Oberflächen aufgeklebt werden. Durch das Entfernen der Streifen können Beschädigungen an der Oberfläche oder Farbe der Tür bzw. Zarge entstehen. Arte Viva BV kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die aus nichtsachgemäßer Installation abweichend zu dieser Anleitung resultieren. Witterungseinflüsse wie Sonne und Regen können die Lebensdauer verkürzen.

Nur bei Temperaturen zwischen +5°C (41°F) und +40°C (104°F)

ES

Decida donde quiere colocar el Corner Guard.

Mide la altura. Lije a fondo, limpie y seque el esquina.

Ponga Polymax High Tack pegamento en la parte trasera del producto.

Colocar el Corner Guard en la esquina y apriételo.

Ponga algo de Polymax High Tack pegamento a los lados del Corner Guard y limpie lo que sobra.

Listo.
No lo toque durante al menos 2 horas.

No lo instale en superficies irregulares y ásperas. El desmontaje puede resultar en daños en la puerta o el armazón. Arte Viva BV no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño consecuente, que sea el resultado de una falla en la instalación como se establece en las instrucciones. Las influencias climáticas, como el sol y la lluvia, pueden acortar la vida útil.

Procese solo a temperaturas entre +5°C (41°F) y +40°C (104°F).

NL

Besluit waar u de Corner Guard wilt plaatsen.

Meet de hoogte. Schuur en maak de ondergrond van de hoek schoon en droog.

Breng de Polymax High Tack glue op de achterkant van de Corner Guard aan.

Breng de Corner Guard op de hoek aan. Hierna stevig aandrukken.

Breng Polymax High Tack glue kit aan op de zijanten van de Corner Guard. Verwijder het de overtollige lijm dat aan de zijanten er uit wordt gedrukt.

Klaar.
Raak de Corner Guard minimaal 2 uur niet aan.

Niet geschikt voor een ruwe ondergrond. Bij verwijdering van de plakstrips kan de verlaag beschadigen. Arte Viva BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat indien de Corner Guard niet op de omschreven wijze worden aangebracht. Weersinvloeden, zoals zon en regen, kunnen de levensduur verkorten.

Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +40°C.