



ASTRALPOOL 



**ENGLISH**

- 1- Stick the drilling jig (nº 1) and drill where indicated.
- 2- Stick the adhesive joint (nº 2) by the back side.
- 3- Fix the holder (nº 3) with the 4.8 x 16 screws (nº 4).
- 4- Stick the adhesive joint (nº 2) by the front side.
- 5- Place the liner.
- 6- Cut the liner for the housing of the wall conduit.
- 7- Place the flat joint (nº 5) and screw the wall conduit body (nº 6).
- 8- Screw the crosshead (nº 7) with the 4.8 x 25 screws (nº 8).

FRANÇAIS

- 1- Coller le patron à percer (nº 1) et percer sur les points indiqués.
- 2- Coller le joint adhésif (nº 2) par sa partie postérieure.
- 3- Fixer le support (nº 3) avec les vis de 4.8 x 16 (nº 4).
- 4- Coller le joint adhésif (nº 2) par sa partie frontale.
- 5- Placer le liner.
- 6- Découper le liner pour le logement de la taversée de paroi.
- 7- Placer le joint plat (nº 5) et fileter le corps de la taversée de paroi (nº 6).
- 8- Visser la crosse (nº 7) avec les vis de 4.8 x 25 (nº 8).

ESPAÑOL

- 1- Pegar la plantilla (nº 1) y taladrar en los puntos indicados.
- 2- Pegar la junta adhesiva (nº 2) por la parte posterior.
- 3- Fijar el soporte (nº 3) con los tornillos de 4.8x16 (nº 4).
- 4- Pegar la junta adhesiva (nº 2) por la parte frontal.
- 5- Poner el liner.
- 6- Recortar el liner para el alojamiento del pasacable.
- 7- Poner la junta plana (nº 5) y roscar el cuerpo pasacable (nº 6).
- 8- Atornillar la cruceta (nº 7) con los tornillos de 4.8x25 (nº 8).

ITALIANO

- 1- Attaccare il modello (nº 1) e perforare dove indicato.
- 2- Attaccare la giunta adesiva (nº 2) dalla parte posteriore.
- 3- Fissare il supporto (nº 3) con i viti di 4.8 x 16 (nº 4).
- 4- Affiggere la giunta adesiva (nº 2) dalla parte frontale.
- 5- Collocare il liner.
- 6- Ritagliare il liner per l'alloggiamento del passacavo.
- 7- Collocare la giunta piana (nº 5) e filettare il corpo passacavo (nº 6).
- 8- Avvitare la cruceta (nº 7) con le viti di 4.8 x 25 (nº 8).

DEUTSCH

- 1- Bohrschablone (Nr. 1) ankleben und die angegebenen Bohrpunkten bohren.
- 2- Klebedichtung (Nr. 2) bei der hinterer Seite ankleben.
- 3- Halterung (Nr. 3) mit den Schrauben 4,8 x 16 (Nr. 4) befestigen.
- 4- Klebedichtung (Nr. 2) bei der Stirnseite ankleben.
- 5- Folie aufsetzen.
- 6- Folie gemäss des Wanddurchführungsgehäuses nachschneiden.
- 7- Flachdichtung einsetzen (Nr. 5) und Wanddurchführung einschrauben (Nr. 6).
- 8- Kreuzstück (Nr. 7) mit den Schrauben 4,8 x 25 (Nr. 8) einschrauben.

PORUGUÊS

- 1- Colar o plano (nº 1) e brocar nos pontos indicados.
- 2- Colar a junta adesiva (nº 2) por a parte posterior.
- 3- Fixar o suporte (nº 3) com os parafusos de 4.8 x 16 (nº 4).
- 4- Colar a junta adesiva (nº 2) por a parte frontal.
- 5- Colocar o liner.
- 6- Recortar o liner para o alojamento du passacable.
- 7- Colocar a junta plana (nº 5) e enroscar o corpo do passacables (nº 6).
- 8- Aparafusar a cruzeta (nº 7) com os parafusos de 4.8 x 25 (nº 9).