


ADHCN - 50-Syrafast mutter

Beskrivning

- 50-Syrafast mutter



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

ADHCN - 50-Syrafast mutter

Teknisk specifikation



Artikelnr	SW	G
TAD5900042	19	1/8
TAD5900104	22	1/4
TAD5900166	27	3/8
TAD5900228	32	1/2
TAD5900292	36	3/4

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se